



Kraków, dnia

Nadano dnia: 2018-05-22

Kraków Miastem Rowerów
30-960 Kraków
mail: zarzad@kmr.org.pl
ePUAP

RO.5303.2.90.2018

Dotyczy: Most Grunwaldzki, Rondo Grunwaldzkie – brak skrajni pionowej oznakowania przy ścieżce rowerowej.

W odpowiedzi na Państwa pismo przesłane za pomocą platformy ekonomicznej ePUAP Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w dniu 02 maja 2018 r. zlecony został przegląd stanu technicznego oraz prawidłowości montażu znaków pionowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki rowerowej na Moście Grunwaldzkim oraz na Rondzie Grunwaldzkim.

W wyniku przeprowadzonego objazdu wszystkie stwierdzone usterki zostały usprawnione, a słupki ze znakami, które nie zachowywały minimalnej skrajni poziomej lub pionowej zostały przestawione, a tarcze znaków podniesione do właściwej wysokości.

Wyżej wymienione prace zostały wykonane w dniu: 08 maja 2018 r.

-Andrzej Olewicz

Sprawę prowadzi:
Kinga Budzyńska – Dział RO
nr tel.: 12/ 616 75 46

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x aa - RO

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany w prawym górnym rogu pierwszej strony